



Dla PK1 i PK2 srodkowe
punkty lutownicze
rozwiertac na wymiar
 $\varnothing = 4\text{mm}$