

UWAGA




Zagadnienia BHP związane z przycinaniem nadmiaru wyprowadzeń



Postępuj ostrożnie z ostrymi narzędziami

- Używaj tylko sprawnych cążków do elektroniki.
- Palce trzymaj z dala od ostrza.
- Cążków nie podawaj ostrzem w stronę drugiej osoby.



Zapobieganie odpryskom (najważniejsza zasada)

- Odcinane wyprowadzenie zawsze obowiązkowo chwytaj drugą ręką – wtedy nie odskoczy i nikogo nie zrani.
- Jeśli drucik jest zbyt krótki, by go chwycić, ustaw drugą ręką tak, aby zastępowała tor ewentualnego odprysku (z zachowaniem bezpiecznej odległości od ostrza).
- Nie pochylaj twarzy nad miejscem cięcia.




Ochrona oczu (obowiązkowa)

- Okulary ochronne są absolutnie obowiązkowe – zwłaszcza podczas pracy grupowej, gdzie odprysk może pochodzić nie tylko z Twojego stanowiska.



Porządek i bezpieczeństwo na stanowisku

- Pracuj nad stołem i odkładaj ścinki w jedno miejsce.
- Po pracy sprawdź blat i wyrzuć wszystkie metalowe kawałki do kosza na śmieci.



W razie wypadku

- Skaleczenie przemyj wodą, zdezynfekuj i załóż plaster.
- Jeśli ścinek trafi do oka – nie pocieraj, nie uciskaj powieki i nie próbuj go wyjmować. Utrzymaj oko spokojnie i natychmiast powiadom opiekuna.
- O każdym urazie natychmiast poinformuj dorosłego.